# **KURZANLEITUNG**

# **UTS für Maschinensteuerungssysteme**

Stationieren mit Siteworks








# **INHALTSVERZEICHNIS**

BEDIENELEMENTE	4
UTS AUFSTELLEN UND ANSCHALTEN	5
ANLEGEN EINER NEUEN BAUSTELLE	6
UTS AUFSTELLEN, STATIONIEREN UND STARTEN	10
STATIONIERUNG MIT FESTPUNKTEN	14
STATIONIERUNG OHNE FESTPUNKTE	17
EINGEBEN VON FESTPUNKTEN	18
EINRICHTEN DER MASCHINENSTEUERUNG	20



#### **BEDIENELEMENTE**



## **UTS AUFSTELLEN UND ANSCHALTEN**



- Stativbeine weit ausziehen und Stativ breitbeinig aufstellen (Stabilität bei Seitenwind)
- Spitzen der Stativbeine fest in den Untergrund treten
- UTS durch Verschieben der Stativbeine grob horizontieren
- Dosenlibelle am Dreifuss mittels der 3 Justierschrauben einspielen
- Stromversorgung anschließen
- Instrument am On/Off Schalter einschalten

Beachte: 6-poliger Stecker (gelbe Markierung) an der UTS einstecken und den 4-poligen Stecker (schwarzes Ende) and den NORCELL Akku



- TDC600 am On/Off Schalter anschalten
- Siteworks Software über das Symbol starten






## **ANLEGEN EINER NEUEN BAUSTELLE**

Auf das **Plus** hinter Projekt tippen.

Projekt öffnen			<b>X</b>
Projekt	Bruecke Beckenhof	e	Ð
Arbeitsauftrag	Aufnahme	√(	Ð
Entwurf	(Kein Entwurf)	~ (4	Ð
		AKZEPT.	

Baustellenname eingeben.

Einstellungen prüfen: *Strecke:* Meter, *Koordinaten:* P, Re, Ho, Z, Code Auf **WEITER** tippen.



## **ANLEGEN EINER NEUEN BAUSTELLE**

Bei einer Baustelle im UTM Koordinatensystem die entsprechende \*.dc (Kalibrierungsdatei) auswählen. Diese enthält alle relevanten Informationen zum Koordinatensystem und zum Maßstab. Bei einer Baustelle mit Gauss-Krüger Koordinaten ist dies nicht relevant (Maßstab 1). Wenn vorhanden, Festpunkte auswählen. Auf **FERTIG** tippen.

Projekterstellungsoptionen		₿ ⊗
Projektkarte wählen	Zum Auswählen von Datel antippen	
<b>☑</b> GPS-Kalibrierungsdatei wählen	VRSNOW_Trans ETRS89_NHN Zone32_6ST_2105.dc	
✓ Festpunktdatei wählen	The state of the s	
Formatvorgabe	csv Deutsch mit Code	~
Dateiname (.CSV)	AG043_isenach_Festpunkte.csv	
FXL-Datei wählen	Siteworks Default.fxl	
Koordinatensystem wählen		
	ZURÜCK FERTIG	




## **ANLEGEN EINER NEUEN BAUSTELLE**

Hinter Arbeitsauftrag auf das **Plus** tippen.

Projekt öffnen		0 ⊗
Projekt	Test Baustelle	•
Arbeitsauftrag		<b>⊕</b>
		ОК
		OK .

Name des Arbeitsauftrags eingeben.

Auf **Fertig** tippen.



## **ANLEGEN EINER NEUEN BAUSTELLE**


Auf **AKZEPT.** tippen.

Projekt öffnen		1 ⊗
Projekt	Test Baustelle	•
Arbeitsauftrag	Stationierung	⊕
Entwurf	(Kein Entwurf)	•
		2 6 42 7 1
		AKZEPT.




## **UTS AUFSTELLEN, STATIONIEREN ...**

Baustelle auswählen und auf **AKZEPT.** tippen.




Gerätemarke **Trimble** wählen.

Auf **WÄHLEN** tippen.




... UND STARTEN

Unter Modell SPS Series auswählen. Auf WÄHLEN tippen.



Typ der Verbindung auswählen. Bei einem TDC600 am Instrument **Bluetooth** wählen. Beim Verwenden eines TSC5, T7, TSC7 oder T100 mit Funk, als Verbindung **Funk** wählen. Das Gerät auswählen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll und **WÄHLEN** tippen.






IHR PARTNER FÜR BAUMASCHINENSTEUERUNG, BAUVERMESSUNG UND DIGITALE VERNETZUNG.


#### 12

## **UTS AUFSTELLEN, STATIONIEREN ...**

Elektronische Dosenlibelle horizontieren und den **Kompensator aktivieren**. Auf **AKZEPT.** drücken.




Temperatur eingeben und vergewissern, dass der Druck vom Instrument gelesen wird. Auf **AKZEPT.** tippen.



#### ... UND STARTEN

Beim Maßstabsfaktor auf **Berechnet** tippen und anschließend das Fenster mit **AKZEPT.** verlassen.




Freie Standpunktwahl angewählt lassen und auf AKZEPT. drücken.





## STATIONIERUNG MIT FESTPUNKTEN

Auf **PUNKT HINZU** tippen, um den ersten Punkt auszuwählen.



Über das Listensymbol rechts oben können alle Festpunkte in einer Liste angezeigt und nach Punktname ausgewählt werden. Den gewünschten Punkt im Bildschirm antippen und auf **WÄHLEN** tippen.

Punkt wählen							G	
Punktname			99010					≔
	∆99008	<u>∆94609</u> 7		Δ99011		®99010 ∆267039800		
∆246070					∆99021			
△99007				80 m				
						WÄHLEN		

## STATIONIERUNG MIT FESTPUNKTEN

Prisma unter **Zieltyp** auswählen. **Zielhöhe** eingeben. Darauf achten, dass der Haken bei **Autolock verwenden** gesetzt ist. Auf **MESSEN** tippen.

Messen			
Nur Winkel			
Messmodus	Einzelpunkt		~
Zielhöhe	2,000 m		
Zieltyp		MultiTrack Target	
✓ Autolock verwenden	=======================================	- Felipeline	in site
Autolock verwenden			ir = 1 7
		, i 18, 2	5 <sub>11</sub> = 5 _1
	ZURÜCK		MESSEN


Nachdem der erste Punkt gemessen wurde, nochmals auf **PUNKT HINZU** tippen. Den gesamten Vorgang wie oben wiederholen. Es müssen mindestens zwei Punkte für eine Stationierung gemessen werden. Besser sind drei oder mehr Punkte.

	PUNKT HINZU		EINSTELLUNGEN		BERICHT
Instrumentenhöh unktname	e durch Höhenmarkenwert übe Fehler Hz	rschreiben Fehler HD	Fehler dH	Delta Re	Delta Ho
<b>2</b> 99010		<b>✓</b>	<b>~</b>	***	



#### STATIONIERUNG MIT FESTPUNKTEN

Wenn alle Punkte gemessen worden sind, kann man über das Entfernen der Haken entscheiden, ob ein Punkt in die Höhen- oder Lageberechnung mit aufgenommen wird oder nicht. Wenn man auf **Bericht** tippt, erscheinen die Genauigkeiten des Standpunktes nach RW, HW und H. Wenn die Stationierung OK ist, den Vorgang mit **AKZEPT.** abschließen. Ein Fortsetzen der freien Stationierung ist danach nicht mehr möglich.




Die Frage, ob der Festpunkt gespeichert werden soll, mit **NEIN** beantworten.

Frage	
Soll der Instrumentenstandpunkt zur späteren Verwei	ndung als Festpunkt gespeichert werden?
Instrumentenstandort: Re:3440573,939 m Ho:548176	4,268 m Z:113,602 m
JA	NEIN

#### STATIONIERUNG OHNE FESTPUNKTE

Neue Baustelle und Arbeitsauftrag anlegen (s.o.). Keine dc Datei hinterlegen. Keine Koordinaten eingeben oder einlesen. Mit dem Instrument verbinden.

Es erscheint das Menü für die Aufstellung ohne Festpunkt. Die Koordinaten des Standpunkts werden von der Software vorgeschlagen. Auf **AKZEPT.** tippen.



Die UTS ist jetzt örtlich stationiert und kann für die Maschinensteuerung eingerichtet werden.



#### **EINGEBEN VON FESTPUNKTEN**

Wenn man keine Festpunkte über eine Punktdatei eingelesen hat, muss man Festpunkte von Hand eingeben.

Hierzu links oben auf das Symbol des **Hamburger Menü** tippen.



Unter **Datenverwaltung** den Punkt **Punktmanager** wählen.



Festpunkte eingeben / bearbeiten auswählen.



IHR PARTNER FÜR BAUMASCHINENSTEUERUNG, BAUVERMESSUNG UND DIGITALE VERNETZUNG.

#### **EINGEBEN VON FESTPUNKTEN**

Im jetzt erschienenen Fenster unten auf **HINZUFÜGEN** tippen. Es erscheint eine neue Maske zur Eingabe der Punkte. Bei Koordinatentyp **NEZ** wählen und die Koordinaten eingeben. Anschließend unten rechts auf **SPEICH**. tippen

Neuen Punkt hinzufügen		G		3
Тур	3D-Festpunkt		_	
Punktname	4711			
Punktcode	0815			
Koordinatentyp	NEZ			
Rechtswert	1234567,890			
Hochwert	9876543,210			
Punkthöhe	Eingabe		_	
Höhe	123,45			

Wenn die Koordinaten eines Punktes geändert werden müssen, kann man diese im Punktmanager unter der Schaltfläche **BEARB.** ändern.




#### EINRICHTEN DER MASCHINENSTEUERUNG

Oben links auf das Symbol für das **Hamburger Menü** tippen.


# Trimble Siteworks

Unter Projekteinrichtung auf Konfig. der Maschinensteuerung tippen.




## EINRICHTEN DER MASCHINENSTEUERUNG

Das Suchfenster festlegen, indem man mit dem Instrument 2 gegenüberliegende Ecken des Suchfensters festlegt.




Erste Ecke des Suchfensters mit dem Fadenkreuz anzielen (hier links oben) und auf **FESTLEGEN** tippen.






#### EINRICHTEN DER MASCHINENSTEUERUNG

Genüberliegende Ecke mit dem Fadenkreuz des Instruments mit dem Fadenkreuz anzielen (hier rechts unten) und auf **FESTLEGEN** tippen. Anschließend auf **WEITER** tippen.




Die gewünschte Maschine aus der **Maschinenliste** auswählen. Darauf achten, dass die **Netz-ID** entsprechend konfiguriert ist. Anschließend auf **WEITER** tippen.




## EINRICHTEN DER MASCHINENSTEUERUNG

Wenn keine Maschine konfiguriert ist, über das + eine Maschine mit Funkkanal und Maschinennamen anlegen. Anschließend auf **WEITER** tippen.



Die UTS ist jetzt für die Maschinensteuerung konfiguriert. Auf **FERTIG** tippen. Der Controller kann anschließend ausgeschaltet werden.







#### Unser Vertriebsund Servicenetz

in Deutschland

## Erfolg mit unserem bewährten und professionellen SITECH-Service

Professioneller Service und Support geben unseren Kunden die erforderliche Investitionssicherheit und reduzieren etwaige Reparaturen auf ein Minimum. Mit technisch top ausgestatteten SITECH-Servicefahrzeugen sowie qualifiziertem Servicepersonal betreuen wir Sie selbstverständlich auch nach dem Kauf auf Ihren Baustellen.

Als Komplettdienstleister halten wir Ihre Maschinensteuerungen und Ihre hochwertigen Vermessungsgeräte instand. In unseren eigenen und seit Jahrzehnten bewährten Servicewerkstätten werden Ihre Geräte sorgfältig geprüft und bei Bedarf wieder instand gesetzt.

Gerne stellt sich unser **SITECH-Serviceteam** auch Ihren individuellen Ansprüchen.

#### **SITECH Deutschland GmbH**

Zum Aquarium 6a 46047 Oberhausen Tel.: 0208 - 302137-0 Fax: 0208 - 302137-25 F-Mail: info@sitech.de

#### Standort Bensheim

Rudolf-Diesel-Str. 24 64625 Bensheim Tel.: 06251 - 9335-0 Fax: 06251 - 9335-20

#### Standort Hamburg

Harburger Straße 10 21218 Seevetal

Tel.: 04105 - 153409-0 E-Mail: info-hamburg@sitech.de

E-Mail: info-bensheim@sitech.de

#### Standort Baden-Baden

Aschmattstraße 8 76532 Baden-Baden Tel.:07221 90190-30 Fax: 07221 90190-45

E-Mail: info-baden-baden@sitech.de

#### **Standort Oberhausen**

Zum Aquarium 6a 46047 Oberhausen Tel.: 0208 - 302137-0 Fax: 0208 - 302137-25

E-Mail: info-oberhausen@sitech.de

#### Standort Sindelfingen

Hofstetten 10 71120 Grafenau Tel.: 07033 - 46658-0

E-Mail: info-sindelfingen@sitech.de

#### Standort Weiden

Zwickau

Hamburg

www.sitech.de

Weiden

Oberhausen

**Bensheim** 

Baden-Baden

Sindelfingen

Hutschenreutherstraße 11 92637 Weiden Tel.: 0961 - 67023-0 Fax: 0961 - 67023-30

E-Mail: info-weiden@sitech.de

#### Standort Zwickau

August-Horch-Straße 3 08141 Reinsdorf Tel.: 0375 - 27539-0 Fax: 0375 - 27539-30

E-Mail: info-zwickau@sitech.de

